

## 故障排除-LED灯泡 散光

机种代码	通用
年 款	2019

产品名称	LED灯泡
产品编码	08X03-ALL

## 【问题反馈】

车辆加装LED灯泡（HB3）后，灯光散光。



## 【故障原因分析】

1. 产品未安装好。
2. LED灯泡组件变形。
3. 灯杯不良。


## 【故障排除】

1. 检查LED等外观正常。
2. 将左右LED灯泡对调安装，灯光正常，无散光。
3. 对照店投诉的灯光照片，认为安装不当会导致散光。

## 【总结】

LED灯泡角度安装不当，导致散光。

4. 将LED灯旋转120度，发现也能装入灯杯。此时灯光散光！



技巧：

目视LED灯，安装后，灯片必须垂直地面。