

# 行车记录仪

Drive Recorder

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08E30-3F0-HD00-80



## 广汽Honda 纯正用品

非常感谢您使用本田行车记录仪，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

# 目录

## 前言

1. 安全注意事项..... 1
2. 电源接通及切断方法..... 3

## 使用说明

1. 产品各部件名称..... 4
2. 功能及参数..... 5
3. 智能手机互联..... 9
4. 手机APP软件使用..... 12

## 参考事项

1. 使用时的注意事项.....15
2. 在判断为故障之前.....16

## 安全注意事项

### 警告

- 行驶中，驾驶者请勿操作…  
驾驶者操作时，请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中，驾驶者请勿注视本装置的回放画面…  
否则可能会忽视前方状况，引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备…  
否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本装置…  
否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时，请立  
即停止使用，  
并务必与本田特约店联系…  
若继续使用，可能会引发事故及火灾、触电。
- 在插拔存储卡前，请确认设备已完全关闭，指示灯处于熄灭状态…  
否则可能会导致存储卡损坏。
- 插拔存储卡时，请小心防止存储卡弹飞丢失。
- 插拔存储卡时，请确保金属触点一面朝上，否则有可能损坏卡槽。
- 建议不要使用非原装TF卡…  
否则可能引起功能不正常。

### 注意

- 请勿将本装置用于车载以外的用途…  
否则可能会造成伤害或触电事故。
- 切勿在故障状态下继续使用…  
发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭电源。
- 车内温度较高时，请降温后再使用…  
在高温状态下使用本装置，可能会造成故障。
- 勿向设备施压重力…  
否则可能会造成故障。
- 请调节合适的摄像角度…  
保证能够照射到自车车头，以及路口的红绿灯。
- 行车中，请勿插拔存储卡…  
否则会损坏录像文件。
- TF卡属于赠品，保修6个月。产品安装时，请将TF卡插入记录仪中。  
TF卡长使用一段时间后，碎片增多，可能导致设备运行变慢…  
建议每3个月对TF卡进行一次格式化操作。

## 电源接通及切断方法

当车辆发动机启动后，本机的电源自动接通，进行记录状态：

发动机点火开

指示灯长亮蓝色



拔出钥匙后，本机会继续进行3分钟的记录，之后电源自动切断。

指示灯熄灭


发动机点火关



※注：录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，每段时长默认为一分钟，文件格式为MP4格式，循环覆盖录像。

## 产品各部件名称

外观图



部件功能说明

①	摄像头
②	麦克风
③	拍照/录像/WiFi连接/APP连接认证/恢复出厂设置
④	存储卡槽
⑤	指示灯：蓝/红
⑥	喇叭孔
⑦	散热孔
⑧	行车记录仪贴附固定用3M胶

## 功能及参数

### ■ 按键功能

本产品设置1个按键“”，按键功能见下表：

操作	功能	说明	备注
短按	一键拍照	按键按下 <1s，间隔 0.5s内无 短按操作	带声音bi（声音仅表示按键被识别， 不表示拍照成功）
双击	手动录像	2次短按间 隔 <0.5s	双击按键听到“bi”的声音并语音播 报“录像已保存”，保存手动触发的 事件录像
长按	手机APP接入 认证/WIFI模 块打开或者 关闭	按键按下 >1s	(1) 出厂默认WIFI关闭，请长按按 键“bi”声后松手或语音“打开WIFI” 打开WIFI，设备提示“WIFI已打 开”，再次长按按键直到听到“bi” 声后松手或语音“关闭WIFI”关闭 WIFI； (2) 设备WIFI打开的情况下，才能 认证：连接WIFI，输入WIFI密码， 手机APP端打开APP出现认证的倒计 时，在倒计时内长按按键听到“bi” 声后松手，认证成功设备会提示“设 备已连接”。
	恢复出厂设 置	按键按下 >10s	长按设备听到第一个bi声，继续长 按直到听到第二个bi声后松手，设 备会恢复出厂设置



## 功能及参数

### ■ 指示灯状态

指示灯(单灯双色：红色和蓝色)

指示灯	状态	说明	备注
蓝灯	1. 蓝灯常亮	系统启动阶段	注：（2）和（3）中的录制适用所有视频录制过程，包括缩时录影
	2. 蓝灯闪烁(1秒/次)	一般录像中 (视频和声音)	
	3. 蓝灯闪烁(2秒/次)	静音录像中 (仅视频)	
	4. 蓝灯快闪 (400ms/次)	固件更新中	
红灯	1. 红灯常亮	视频停止录制	TF卡异常、摄像头异常等导致视频无法录制的故障或者TF卡格式化操作中
	2. 红灯闪烁(1秒/次)	系统故障，但不影响视频录制	MIC异常，Speaker异常，MCU与SOC通信异常，G-Sensor异常，WIFI异常等不影响视频录制的模块异常

## 功能及参数

### ■ 语音功能

录音	通过手机APP配置开启/关闭录音功能，默认录音为关闭	
语音控制	我要拍照、我要录像、打开录音、关闭录音、打开WIFI、关闭WIFI	
语音播报	拍照已完成，开始录像，录像已保存，录音已打开，WIFI已打开，TF卡异常等	
提示音	1、碰撞提示音：产生碰撞，会发出“噔噔”的声音 2、按键提示音：按下按键后，会发出“bi”的声音 3、拍照提示音：拍照完成后，会发出“咔嚓”的声音	
开关提示音	开机提醒	您好！本田记录仪为您服务，开始录像
	关机提醒	录像即将关闭，再见！（ACC OFF时播报，然后再继续180秒录像后关机；开启缩时录影状态下，ACC OFF后不播报该语音）

### ■ 录像功能

停车监控	车辆熄火后，在缩时录影功能开关关闭的状态下，系统处于低功耗运行状态，仅检测车辆是否发生碰撞；在发生碰撞时，唤醒系统正常运行，记录碰撞发生后的视频。
碰撞保护	车辆正常运行过程中，录制包含碰撞发生前后各30秒的视频到紧急视频文件夹下。系统最多保存20个碰撞视频，超过数量按照碰撞发生的时间顺序循环覆盖。
缩时录影	车辆熄火后，在缩时录影功能开关打开的状态下，系统处于低功耗运行状态，开启缩时录影，该视频保存在普通视频文件夹下，以较少存储空间来保存较长时间的视频录制。缩时录影功能默认是关闭的，可通过手机APP设置打开/关闭。

## 功能及参数

### ■ 行车记录

记录行驶途中的影像、声音等信息，突发事故时可提供证据，避免遭到不公正的对待。也可以记录沿途道路信息及风景；录像会自动保存在车辆的存储卡内，每段默认时长为1分钟，该时长可通过手机app设置可选1/3/5min。如果存储卡满按照时间先后顺序覆盖时间最早的视频文件；

### ■ 智能手机联动

在智能手机上预装好应用程序后，在和行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放；并可进行行车记录仪的各类设置；

### ■ TF卡使用说明

支持16-128G容量的TF卡；

TF卡不支持热拔插，即DVR工作状态，不能拔插TF卡；

### ■ 参数说明

1. 129度前视镜头(对角角度)；
2. 录像分辨率:1920\*1080；
3. 录像时间:32G内存卡能录像约5小时，最大支持128G内存卡；
4. 支持与智能手机连接，目前支持苹果及安卓设备；
5. 工作电流小于等于300毫安；
6. 工作电压9-16V。

#### ■ 互联功能概要

在智能手机上预装好应用程序后，在行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放；并可进行行车记录仪的各类设置。

安卓	8.0及以上，屏幕分辨率1280*720及以上
IOS	13及以上，屏幕分辨率1334*750及以上

※注：苹果手机及安卓系统的手机可与本机匹配使用，由于手机硬件/系统版本的不同，可能会存在不能匹配或部分功能失效的情况，详细内容请咨询本田特约店。

#### ■ 文件说明

视频类型	文件夹名称	文件名	说明
普通视频文件夹 (包括手动锁定视频, 缩时录影的视频, 普通录制视频)	Normal	N_YYYYMMDD- HHMMSS. mp4	手动锁定视频个数最多10个, 保护等级在该文件夹下最高, 其他文件不能覆盖该文件; 普通视频文件依据存储卡容量决定。
紧急视频文件夹 (碰撞保护)	Emergency	E_YYYYMMDD- HHMMSS. mp4	碰撞触发的视频文件个数最多20个
事件视频文件夹 (按键, 语音控制, 手机app端触发)	Manual	M_YYYYMMDD- HHMMSS. mp4	人为触发录制的视频个数最多为10个
照片	Photo	YYYYMMDD- HHMMSS. jpg	照片文件最多50个
备注: YYYY:年; MM:月; DD:日; HH:时; MM:分; SS:秒			

## 智能手机互联

### 软件应用下载

#### ■苹果手机应用下载

- ①打开手机，点击进入App Store；
- ②进入搜索界面，搜索“焕新版DVR”；
- ③点击下载，下载手机应用。

#### ■安卓手机应用下载

方式一：请扫描右侧二维码下载※；  
或通过以下地址下载：

<http://www.autocruis.com/HondaDvr/hxbdvr.apk>




方式二：通过“华为应用商城”，“腾讯应用宝”，“360手机助手”，“小米应用商店”，“VIVO应用商店”，“OPPO应用商店”等搜索“焕新版DVR”进行下载。

## 智能手机互联

### ■ 无线连接说明


① 长按按键“” >1秒或语音控制“打开WiFi”，即可激活无线连接机能；  
(蓝色指示灯常亮)



② 打开手机，搜索无线连接“HONDA\_DVR\_xxxx”※(1)；



③ 点击连接，输入密码“1234567890”※(2)；

④ 连接成功后，点击“”图标进入手机应用※(3)




⑤ 长按按键“” >1秒进行认证许可



⑥ 认证成功后可进入APP主界面，如认证未成功，部分功能受限

※注：(1) 无线设备初始密码为：1234567890，为保证用户私密性，建议用户首次使用时，修改设备名/密码（设备名长度要求1-20个字符，密码长度要求8-15个字符）；


(2) 如忘记连接密码，请参考以下操作恢复出厂设置：在通电并停止录影、WIFI激活状态下，长按“”然后10秒以上，REC指示灯闪烁10次后，即完成恢复出厂设置；

(3) 当行车记录仪成功连接手机后，每次进入手机App时，行车记录仪时间会同步更新到当前的手机时间；

## 手机APP软件使用

### ■手机APP简介

- ①打开“焕新版DVR”，显示开机画面后，进入主界面；
- ②如手机是首次连接设备，需先根据提示“长按设备按键>1秒”连接设备；
- ③若点击退出，则进入未连接设备状态，此时，只能查看本地文件或帮助文档；
- ④设备已连接，在此界面中，用户可查看视频/图片，或进行设置等。




## 手机APP软件使用

### ■ 文件下载


① 长按选中的文件可进行文件删除或下载；

② 下载对话框，点击【取消】键，可取消此录像的下载。



### ■ 文件锁定

① 长按选中的文件可进行文件文件锁定；锁定后可通过下方的解锁按钮进行解锁。



※注：

- 1、锁定的文件可进行下载/删除；
- 2、锁定文件个数最多10个。



## 手机APP软件使用

### ■ 系统设置

在主页面点击图标“系统设置”可对设备进行设置，如下：



## 使用时的注意事项

本产品为多功能产品，可通过无线和智能手机连接；市场上手机及显示设备种类繁多，请使用前，务必先阅读以下内容：

## 参考事项

- 由于手机系统/处理速度/传输速度的原因，部分手机可能会出现无法连接播放卡顿，闪退的现象；此时，请删除手机上不必要的软件，增大手机剩余内存再使用。
- 自行更改存储卡，品质无法保证，可能会引发异常情况；
- 发动车辆后请确认蓝色指示常亮，确认行车记录仪处于工作状态后再开始行驶；
- 当手机应用有发布更新版本时请更新版本后再进行使用；
- 由于录像影像为高清数据，容量较大，请勿下载过多的视频保存在手机，否则会影响用户正常的手机使用；
- 录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，默认每段时长为一分钟，文件格式为MP4格式，当存储卡容量记录满后，会自动循环覆盖旧的未被保护录像。对于重要录像，请立即进行写保护操作，或者拷贝到其他存储介质上；
- 行车记录仪在连接智能手机后，如手机端处于非实时预览页面或播放/下载录制视频的状态，行车记录仪无线热点会于3分钟后自行关闭；
- 行车记录仪不支持两台以上智能手机同时连接；
- 由于WIFI传输图像过程会压缩，因此将存储卡取出，在电脑上播放录像会比手机播放更清晰。将存储卡插回行车记录仪时，请按照插卡标识的方向，轻轻插回，不可大力强行操作，TF卡不支持热拔插，即DVR工作状态，不能拔插TF卡；否则容易损坏TF卡；
- 建议您使用“焕新版DVR”手机APP观看设备上的视频，如果您在使用播放器观看视频时出现黑屏或者卡顿等情况，请使用电脑本身自带的播放器；如WINDOWS系统自带的“系统播放器”和MAC系统的“Quicktime播放器”。

## 在判断为故障之前

由于轻微的错误操作,可能会被误判为故障,因此请按照下表,进行确认。

如果进行处理后,尚无效果,请到本田特约店进行检测。

现象	可能原因	处理方法
车辆发动后,行车记录仪不工作?	是否有插入储存卡? 记录仪连接器是否有拔掉?	1. 将车辆熄火,检查或重新插拔TF卡后,重新发动车辆; 2. 重新格式化TF卡后插入行车记录仪内。如无改善,请检查线束的安装是否正确或联系本田特约店;
无线连接功能无法打开?	在车辆发动后的15秒是设备的启动时间,属于正常现象;	稍等15秒后,再次进行操作;
手机应用无法使用?	手机是否是安卓和苹果意外的系统?手机是否兼容?应用版本是否最新?	请更换其他手机再确认,如多台手机都无法使用,请联系本田特约店;
手机应用影像播放卡顿?	由于手机自身的原因,部分手机可能会出现播放卡顿,闪退的现象,无法完全避免;	清除手机上不必要的软件,增大手机运行内存和存储内存。
拍摄的录像模糊?	是否镜头上沾有灰尘或者异物?前挡风玻璃上是否有脏物?拍摄时是否处于极端情况	用干净的棉布擦拭镜头表面,清洁前挡风玻璃,并使用车辆处于正常状态后再确认画质;
忘记了无线连接密码?	设置个人无线连接密码后,忘记了密码;	请按照page11备注(2)操作,恢复出厂设置;
车辆熄火后,行车记录仪仍在工作?	是否熄火时间维持三分钟以上?	等待3分钟以上,如未解决,请重新拔插存储卡确认是否有异常;
WiFi无法连接或者WiFi连接慢?	附近有多个WiFi信号比较强的WiFi热点;附近有相同的WiFi名称 “HONDA_DVR_xxxx”; 车辆本身有WiFi或者蓝牙信号;	把车辆移动到室外进行连接测试; 修改WiFi名称;把车辆本身的WiFi和蓝牙关闭,再进行连接;
录像时间显示为旧时间(如2022年)与实际时间不同步?	1. 产品初次安装后或行车记录仪曾经断开电瓶后,未用手机同步过开机时间。 2. 线束上红色电线安装错误,(未接常电)导致不保存时间。	1. 使用手机App连接行车记录仪后同步时间。 2. 确保红色电线连接常电,然后使用手机App连接行车记录仪后同步时间。

**HONDA**

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

[www.honda-access.cn](http://www.honda-access.cn)